


### オプションパーツ価格表

パッド取り付け	
ラジアルウエーブパッド	4.000
ジャージウエーブパッド	3.000
転写パッド	3.000
ファスナー取り付け	
手・足首 (1本)	1.500
ショート (1本)	1.800
オプションネーム	
ASイニシャル (大-1文字)	400
ASイニシャル (小-1文字)	200



### 修理価格表

WET ファスナー後付け		WET その他修理	
手・足首 (1本)	※4.200~	転写パット交換	※6.000~
ショート (1本)	※5.300~	スジ接着剥がれ (1ヶ所)	※2.500~
WET 生地交換		ほつれ再縫製 (1ヶ所)	※3.000~
袖交換 (片側)	※12.000~	DRY 関連修理	
ひざ下交換 (片側)	※14.000~	サスペンダー交換 (胸側/1ヶ所)	※3.000~
背中交換	※28.000~	サスペンダー交換 (背中側)	※4.500~
前身ごろ交換	※21.000~	首シル部交換 (材プレ)	※10.000~
ライン交換 (片側)	※9.300~	手首シル部交換 (片側)	※4.200~
WET 巾つめ		給排気バルブのオーバーホール	※6.000~
両袖丈つめ	※5.500~	ブーツ交換 (左右)	※32.000~
両ひざ丈下つめ	※5.500~	ファスナー交換	※42.000~
胸囲巾つめ	※7.500~	水没検査基本料金	※3.500~
腹囲巾つめ	※7.500~	水没修理 (1ヶ所)	※3.500~
尻囲巾つめ	※7.500~		
両袖巾つめ	※6.500~		
両足巾つめ	※6.500~		

【注.1】水没修理には、水没検査料金(¥2.000)が別途かかります。  
 【※印】印の付いた費用金額は、デザイン及び使用状況によって変わりますので、正確な金額をお知りになりたい場合、見積もり依頼をして下さい。該当スーツを拝見してからのお知らせになります。

※給排気バルブを単体で販売店様に、販売する場合は安全上、専用特殊工具を購入して頂く上に作業責任同意書の提出を、お願いしてからの販売になります。詳しくは担当営業マンにお問合せ下さい。 給気バルブ ¥18.000 排気バルブ ¥18.000

### オールテーピン

メーカー希望小売価格(消費税別)

形 式	T-17	T-18	T-19	T-20	T-21	T-22	T-23	T-24
加工箇所								
価 格	5.500	4.500	5.500	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
形 式	T-25	T-26	T-27	T-28	T-29	T-30		
加工箇所								
価 格	2.500	3.500	1.000	4.500	3.000	3.000		

テーピング加工には、工賃と材消費が含まれます。